

SAVOIR-FAIRE *En action*

CEP1-1311-I

INTERVENTION SUR UNE POMPE À INCENDIE

CLIENT:

Mine secteur portuaire.

DATE DE L'APPLICATION:

Novembre 2008.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Pompe à incendie de type Worthington.

PROBLÈME:

Érosion des *cutwaters* par l'eau salée.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1311 Ceramic R-Metal.

ALLIAGE:

Fonte.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure CEP-1.

FAITS BELZONA:

Le client demandait une réparation en place pour diminuer le temps d'attente de l'utilisation du bateau remorqueur. Notre procédure fut acceptée par tous les intervenants, dont entre autre la firme d'assurance. La réparation a été effectuée par le consultant technique Belzona en moins de 24 heures. Une vérification après 6 mois démontre une efficacité optimale de la pompe.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue de la section érodée de la base de la pompe.
2. Réparation finale de la base de la pompe.
3. Réparation finale du haut de la pompe.
4. Vue du remorqueur avec la pompe en fonction.

1.



2.



3.



4.

