
BELZONA SOLUTIONNE UN PROBLÈME DE TRACTION DANS L'INDUSTRIE DU TAPIS

CLIENT:

Manufacturier de tapis.

DATE DE L'APPLICATION:

Mai 2003.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Rouleau d'entraînement.

PROBLÈME:

La traction du tapis, sur le rouleau, était déficiente.

PRODUITS BELZONA:

Belzona 1321 ceramic S-Metal et 9221 Surefoot Agrégat #2 fin.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure SHM-12.

FAITS BELZONA:

Le client a décidé d'utiliser notre méthode après avoir fait l'achat d'une machine très efficace ayant subi la même procédure, 10 ans plus tôt.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue du rouleau coucheur avant la préparation de surface. Notez l'état d'oxydation du rouleau.
2. Préparation de la surface à l'aide d'une brosse rotative.
3. Il est très important d'obtenir une surface rugueuse d'une profondeur de 3 mils (75 microns).
4. L'application est terminée.

1.



2.



3.



4.

