

GLISSEMENT DE ROULEAUX DE CONVOYEUR ENRAYÉS

CLIENT:
Scierie

DATE DE L'APPLICATION:
Mars 2000

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:
Rouleaux de transport du bois

PROBLÈME:
Glissement de la bille de bois sur les rouleaux avant le sciage.

PRODUIT BELZONA:
Belzona 1321 Ceramic S-Metal
Belzona 9221 Superfoot Aggregate #2 fin

ALLIAGE:
Acier

MÉTHODE D'APPLICATION:
Selon la procédure d'application SHM-12.

FAITS BELZONA:
La scierie utilisait du caoutchouc sur les rouleaux pour obtenir plus de traction, mais celui-ci s'usait rapidement et les rouleaux redevenaient à nouveau glissant. L'application Belzona a été refaite sur ces rouleaux après 7 ans d'utilisation.

PHOTOGRAPHIES:

1. Préparation avec une meuleuse.
2. Préparation de surface terminée.
3. Application terminée.

