BELZONA QUÉBEC

# SAVOIR-FAIRE En action

SHM1-2211-III

## BELZONA AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DES COURROIES DE CAOUTCHOUC

**CLIENT:**
Fabricant de pierres concassées.

**DATE DE L'APPLICATION:**
Avril 2002.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**
Tamiseur.

**PROBLÈME:**
Courroie neuve trouée en fonction.

**PRODUIT BELZONA:**
Belzona 2311 SR Elastomer
Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer.

**ALLIAGE:**
Caoutchouc.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**
Selon la procédure SHM-1.

**FAITS BELZONA:**
Réparation faite en moins d'une heure qui élimine la possibilité que le trou s'agrandisse et que la courroie soit inutilisable. Réparation durable et efficace ne nécessitant qu'un petit investissement. Application réalisée en place. Permet aux courroies de faire la durée de vie prévue.

**PHOTOGRAPHIES:**
1. Vue d'ensemble du tamiseur.
2. Exemple de bris majeur.
3. Réparation du bris majeur faites avec le 2211.
4. Exemple de bris mineur.
5. Réparation du bris mineur faite avec Belzona 2311.

1.

2.

3.

4.


5.


**BELZONA QUÉBEC INC.**
1385, Avenue Galilée,
Québec (Québec) G1P 4G4

Téléphone : (418) 871-4666
Télécopieur : (418) 871-4970

**SANS FRAIS : 1-888-837-1867**