
**BELZONA SÉCURISE DES
ESCALIERS GLISSANTS**

CLIENT:

Restaurant de la ville de Québec.

DATE DE L'APPLICATION:

Octobre 2007.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Cage d'escalier en acier.

PROBLÈME:

Marches devenues glissantes au passage fréquent des employés les enduisant de graisse.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1321 avec agregat fin.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Suivant la procédure FPA-8.

FAITS BELZONA:

Le client ayant déjà essayé un autre procédé pour sécuriser les escaliers et qui n'a pas répondu aux exigences dû à un manque d'adhérence. Belzona a pu fournir un système antidérapant sécuritaire et durable malgré la présence d'eau et de graisse.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue d'ensemble des escaliers.
2. Délimitation et préparation de la surface.
3. Pose de Belzona.
4. Vue d'ensemble de l'application terminée.

1.



2.



3.



4.

