

---

**BELZONA PROTÈGE UN COUVERCLE  
ÉVAPORATEUR CONTRE LA CORROSION  
ET DÉPÔTS DE CALCAIRE**

---

**CLIENT:**  
Municipalité.

**DATE DE L'APPLICATION:**  
Avril 2006.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**  
Couvercle évaporateur d'aréna.

**PROBLÈME:**  
Corrosion et dépôts de calcaire sur les parois des couvercles.

**PRODUIT BELZONA:**  
Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

**ALLIAGE:**  
Fonte.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**  
Nettoyage et sablage conformément à la procédure HEX-1.

**FAITS BELZONA:**  
Le 1321 Ceramic S-Metal offre une protection de longue durée contre la corrosion tout en réduisant les dépôts sur les couvercle grâce à sa finition très lisse.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. État des couvercles avant réparation.
2. Préparation de la surface à la grenaille d'acier complétée.
3. Application du 1321 en cours.
4. Le résultat de l'application. La protection est effectuée pour plusieurs années.

1.



2.



3.



4.

