
**BELZONA PROTÈGE UNE CAISSE
D'ARRIVÉE CONTRE LES
EFFETS DE L'EAU BLANCHE.**

CLIENT:
Papeterie.

DATE DE L'APPLICATION:
Mars 2001.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:
caisse d'arrivée (head box).

PROBLÈME:
De l'eau blanche s'était infiltrée sous le tamis à pulpe, lequel avait commencé à corroder.

PRODUIT BELZONA:
Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

ALLIAGE:
Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:
Application réalisée selon la procédure TCC-5.

FAITS BELZONA:
La réparation devait être réalisée en moins de 48 heures.
Un total de 18 heures furent nécessaires pour retirer l'équipement et effectuer la préparation de surface.
Toujours en fonction.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue de la caisse d'arrivée.
2. Application de la première couche de Belzona 1311 Ceramic R-Metal.
3. Résultat final après la seconde couche de Belzona.

