
BELZONA PROTÈGE UNE ÉCLUSE CONTRE LA CAVITATION

CLIENT:

Parc gouvernemental.

DATE DE L'APPLICATION:

Février 2006.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Vanne d'écluse.

PROBLÈME:

La force et la pression provoquent la cavitation et la vanne devient moins étanche.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure VPF-2.

FAITS BELZONA:

Le Belzona 1321 Ceramic S-Metal est spécialement conçu contre l'usure de pièces métalliques. De simples retouches seraient nécessaire mais, le client voulait refaire cette fois-ci toute la surface dus aux résultats très satisfaisants.

PHOTOGRAPHIES:

1. Préparation au jet de sable selon les normes SSPC-SP-10 avec profil de 2-3 mils.
2. Délimitation et pose du Belzona 1321 Ceramic S-Metal.
3. Pose du Belzona 1321 Ceramic S-Metal où la pression est faite par l'eau.
4. Inspection après 3 ans; résultats très satisfaisant pour le client.

1.



2.



3.



4.

