

SAVOIR-FAIRE *En action*

FPA1-4111-VI

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX

CLIENT:

Pétrochimie.

DATE DE L'APPLICATION:

Juin 2007.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Plancher d'usine.

PROBLÈME:

Attaque chimique par le caustique.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 4111 Magma Quartz;
Belzona 5811 Immersion Grade.

ALLIAGE:

Béton.

MÉTHODE D'APPLICATION:

FPA-1

FAITS BELZONA:

Afin d'éliminer le problème de dégradation du béton, le Belzona 4111 Magma Quartz a été utilisé pour rebâtir ces endroits. Deux couches de Belzona 5811 Immersion Grade ont été appliquées par-dessus ces réparations afin d'offrir un rendement optimal contre l'attaque des produits chimiques dans ce cas-ci: le caustique.

PHOTOGRAPHIES:

1. Le ciment s'est dégradé à cet endroit.
2. Pose du Belzona 4111 Magma Quartz.
3. Résultat final.
4. Résultat final.

1.



2.



3.



4.

