

SAVOIR-FAIRE *En action*

CEP5-1311-I

BELZONA REBÂTIT UNE VELOUTE DE POMPE ET ADHÈRE SUR TOUTES LES SURFACES

CLIENT:

Atelier de pompes.

DATE DE L'APPLICATION:

Août 2005.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Pompe centrifuge.

PROBLÈME:

Cavitation autour de l'anneau d'usure.

PRODUITS BELZONA:

Belzona 1311 Ceramic R-Metal et 1321 Ceramic S-Metal.

ALLIAGE:

Fonte et laiton.

MÉTHODES D'APPLICATION:

Selon la procédure CEP-5 et CEP-4.

FAITS BELZONA:

Le 1311 permet de rebâtir les sections usées par les effets de la cavitation. De plus, il adhère parfaitement à la fonte et au laiton.

PHOTOGRAPHIES:

1. Reconstruction avec le 1311 Ceramic R-Metal.
2. Vue de la reconstruction.
3. Application du 1321 pour protéger la pompe.
4. Finition.

1.



2.



3.



4.

