
BELZONA ENRAIE LA CORROSION D'UN COUVERCLE D'ÉVAPORATEUR

TYPE DE CLIENT :
Municipalité

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ :
Couvercle évaporateur d'aréna

DURÉE DE MISE EN SERVICE :
2 ans.

DATE DU SUIVI :
Avril 2008

FAITS BELZONA:

Lors de l'inspection le revêtement Belzona était en excellente condition et sera efficace encore pour de nombreuses années. À remarquer, la facilité avec laquelle le technicien nettoie le couvercle étant impossible à faire sans revêtement Belzona. En plus de permettre un entretien rapide, Belzona évite la détérioration du métal par la corrosion et ainsi allonge la durée de vie de l'équipement.

PHOTOGRAPHIES:

1. Sans Belzona les couvercles étaient recouverts de rouille.
2. Aspect du Belzona après 2 ans d'utilisation.
3. Après inspection et nettoyage fait en quelques minutes le couvercle est déjà près à être remis en place.

1.



2.



3.

