

SAVOIR-FAIRE *En action*

SHM1-2211-II

BELZONA RÉPARE LES COURROIES DE CAOUTCHOUC SUR DE LA MACHINERIE AGRICOLE

CLIENT:

Fournisseur de machinerie agricole.

DATE DE L'APPLICATION:

Juin 2003.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Emballeuse de "balles de foin" rondes.

PROBLÈME:

Déchirure sur une bande de caoutchouc. Il est impossible de retirer une bande de caoutchouc sans démonter toute l'emballeuse.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer.

ALLIAGE:

Caoutchouc.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure SHM-1.

FAITS BELZONA:

Réparation rapide, simple, durable et efficace ne nécessitant qu'un petit investissement. Application réalisée en place.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue d'ensemble de l'emballeuse.
2. Exemple d'un bris fréquent que l'on retrouve sur les bandes de caoutchouc de l'emballeuse.
3. On applique le 2911 QD Conditioner.
4. Une plaque de métal permet d'isoler les bandes qui sont réparées en place.

