

SAVOIR-FAIRE *En action*

CEP2-1121-I

ANNEAUX D'USURE REBÂTIS SANS USINAGE

CLIENT:

Municipalité.

DATE DE L'APPLICATION:

Mars 2006.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Anneaux d'usure sur pompe.

PROBLÈME:

Perte métallique due à l'usure.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1121 XL Metal,
Belzona 9411 Release agent.

ALLIAGE:

Fonte.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Application réalisée selon la procédure CEP-2.

FAITS BELZONA:

Le Belzona 1121 XL Metal permet de rebâtir le profil original de l'équipement. Avec l'utilisation de l'agent de relâche Belzona 9411 nous avons pu mouler à l'aide des pièces originales. Le Belzona 1121 XL Metal ne contient aucun solvant ce qui ne provoque aucun rétrécissement lors du séchage.


PHOTOGRAPHIES:

1. Anneaux d'usure.
2. Agent de relâche sur la pièce originale servant au moulage.
3. Préparation de surface des anneaux (meulage).
4. Résultat final : aucun besoin d'usinage.

1.



2.



3.



4.

