
SOLUTION BELZONA SUR ÉQUIPEMENT DE SCIERIE

CLIENT:

Scierie.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Écorcheur.

DURÉE DE MISE EN SERVICE:

41 mois.

DATE DU SUIVI:

Octobre 2008.

FAITS BELZONA:

La réparation originale a été faite en mai 2005. Nous pouvons constater que le Belzona 1811 est encore en place malgré l'usure de 41 mois. Avec la procédure Belzona, il est possible de redonner le profil original des pochettes de l'écorcheur même si le Belzona est toujours en place. De ce fait même, nous facilitons l'entretien de cet équipement.

Pour cette retouche, nous avons utilisé le Belzona 1812. Ce produit est une version plus épaisse et améliorée du Belzona 1811. Il est spécialement conçu pour ce type d'application.

Selon les informations de notre client, la technologie Belzona permet d'augmenter la durée de vie de l'équipement et évite la l'achat d'un écorcheur neuf pouvant atteindre 50 000 \$. L'investissement pour une réparation Belzona avec un projet clef en main est moins de 5 000 \$.

PHOTOGRAPHIES:

1. Vue de l'usure en 2005 avant l'application Belzona.
2. Vue du Belzona 1811 après 41 mois d'utilisation. Le Belzona est toujours en place et a permis à l'écorcheur de ne pas se détériorer.
3. La formule améliorée du Belzona 1812 permet de rebâtir les pochettes de l'écorcheur avec une finition sans machinage. L'utilisation de meules facilite l'application pour redonner le profil des pochettes. Après 24 heures de séchage, les moules peuvent être enlevés et l'écorcheur remis en fonction.

1.



2.



3.

