

SAVOIR-FAIRE *En action*

SHM13-1812-I

BELZONA QUADRUPLE LA DURÉE DE VIE

CLIENT:

Fabrique de bardeau d'asphalte.

DATE DE L'APPLICATION:

Juin 2006.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Chutes.

PROBLÈME:

La gravier qui tombe à l'intérieur de la chute perce le métal en 3 mois.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1812 Ceramic Carbide.

ALLIAGE:

Acier.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Selon la procédure SHM-13.

FAITS BELZONA:

Cette chute devait être remplacée à tous les 3 mois. La durée de vie de ces chutes fut prolongée à un an, ce qui élimine la maintenance trimestrielle. Des simples retouches sont nécessaires au lieu du remplacement complet de la chute.


PHOTOGRAPHIES:

1. La chute avant sablage.
2. Pose du 1812 Ceramic Carbide.
3. Pose d'une couche d'Élastomère
Belzona 2111 D&A Hi-Build Elastomer.

1.



2.



3.

