

# SAVOIR-FAIRE *En action*

GSS4-2221-I

---

## BELZONA COLMATE LES FUITES DE PLANCHER

---

**CLIENT:**

Édifice gouvernemental.

**DATE DE L'APPLICATION:**

Avril 2005.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**

Tuyauterie au plancher d'une salle de cuisine.

**PROBLÈME:**

Pénétration d'eau entre la tuyauterie et le plancher lors du lavage à grande eau du plancher.

**PRODUITS BELZONA:**

Belzona 2221 MP Fluid Elastomer et  
Belzona 2911 QD Conditionner.

**ALLIAGES:**

Acier stainless et ciment.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**

Application réalisée selon la procédure GSS-4.

**FAITS BELZONA:**

Application rapide et durable.  
Elle permet de colmater les fuites et laisse une liberté de mouvement.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Présentation de la tuyauterie.
2. État de la tuyauterie après l'application.
3. Présentation de la grille d'écoulement avant l'application.
4. Finition de l'application.

1.



2.



3.



4.

