

# SAVOIR-FAIRE *En action*

CEP7-1311-I

---

## RECONSTRUCTION D'UN DIFFUSEUR DE POMPE

---

**CLIENT:**  
Municipalité

**DATE DE L'APPLICATION:**  
Automne 2001.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**  
Diffuseur de pompe.

**PROBLÈME:**  
Présence de cavitation.

**PRODUIT BELZONA:**  
Belzona 1311 Ceramic R-Metal.

**ALLIAGE:**  
Fonte.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**  
Application effectuée en référence au Belzona Know-How CEP-7.  
Préparation d'un gabarit permettant la pose de Belzona.

**FAITS BELZONA:**  
Belzona permet de redonner le profil original du diffuseur. Application simple qui augmente la durée de vie de l'équipement de façon économique.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Préparation de surface faite avec jet de grenailles d'acier et fabrication d'un gabarit.
2. Pose du Belzona 1311 Ceramic R-Metal.
3. Application complétée.

1.



2.



3.

