

SAVOIR-FAIRE *En action*

HEX1-5811-I

BELZONA RÉPARE LA PARTIE EXTERNE D'UN ÉCHANGEUR THERMIQUE

CLIENT:

Édifice gouvernemental.

DATE DE L'APPLICATION:

Avril 2005.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Échangeur thermique.

PROBLÈME:

Présence de corrosion sur le corps externe de
l'échangeur thermique.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 5811 Immersion Grade.

ALLIAGE:

Fonte.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Application réalisée selon la procédure HEX-1.

FAITS BELZONA:

Application en place.

Élimine la corrosion et protection à long terme contre les effets
de la condensation.

PHOTOGRAPHIES:

1. Présentation de l'échangeur thermique et présence de corrosion.
2. et 3. Application du 5811 sur le corps de l'échangeur thermique.

1.



2.



3.

