

# SAVOIR-FAIRE *En action*

TCC5-1321-I

---

## BELZONA PROTÈGE UNE CAISSE D'ARRIVÉE CONTRE LES EFFETS DE L'EAU BLANCHE.

---

**CLIENT:**  
Papeterie.

**DATE DE L'APPLICATION:**  
Mars 2001.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**  
caisse d'arrivée (head box).

**PROBLÈME:**  
De l'eau blanche s'était infiltrée sous le tamis à pulpe, lequel avait commencé à corroder.

**PRODUIT BELZONA:**  
Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

**ALLIAGE:**  
Acier.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**  
Application réalisée selon la procédure TCC-5.

**FAITS BELZONA:**  
La réparation devait être réalisée en moins de 48 heures.  
Un total de 18 heures furent nécessaires pour retirer l'équipement et effectuer la préparation de surface.  
Toujours en fonction.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Vue de la caisse d'arrivée.
2. Application de la première couche de Belzona 1311 Ceramic R-Metal.
3. Résultat final après la seconde couche de Belzona.

