

# SAVOIR-FAIRE **En action**

CEP8-1321-II

---

## BELZONA VERSUS LA COMPÉTITION

---

**CLIENT:**

Manufacturier de pompe.

**DATE DE L'APPLICATION:**

Avril 2008.

**ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:**

Pompe.

**PROBLÈME:**

Érosion sur le revêtement d'un compétiteur.

**PRODUIT BELZONA:**

Belzona 1321 Ceramic S-Metal.

**ALLIAGE:**

Fonte.

**MÉTHODE D'APPLICATION:**

Selon la procédure CEP-8.

**FAITS BELZONA:**

Avec la technologie Belzona, nos clients peuvent compter sur la durabilité de notre revêtement Belzona 1321 Ceramic S-Metal pour contrer les effets d'une érosion sévère, là où la compétition ne peut suivre. Notre clientèle fait confiance en Belzona même pour leurs équipements neufs.

**PHOTOGRAPHIES:**

1. Notre clientèle nous demande de protéger les impulseurs neufs dans le but de prolonger sa durée de vie.
2. La volute avait été recouverte d'un revêtement autre que Belzona et n'a pu répondre aux exigences de notre clientèle. Le consultant Belzona a informé le client qu'il était possible de récupérer la volute de cette pompe.
3. Le revêtement Belzona 1321 Ceramic S-Metal a été posé pour une excellente protection à long terme qui répondra aux exigences élevées du domaine du traitement des eaux.
4. L'impulseur a été également protégé avec Belzona 1321 Ceramic S-Metal. La procédure Belzona CEP-8 a permis de remettre à neuf cette pompe endommagée.

1.



2.



3.



4.

