

SAVOIR-FAIRE **En action**

CEP5-1311-II

RECONSTRUCTION D'UNE POMPE EN FIBRE DE VERRE

CLIENT:

Manufacturier de véhicule récréatif.

DATE DE L'APPLICATION:

Septembre 2001.

ÉQUIPEMENT CONCERNÉ:

Pompe.

PROBLÈME:

Veloute trouée et usée.

PRODUIT BELZONA:

Belzona 1311 Ceramic R-Metal.

ALLIAGE:

Fibre de verre.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Délimitation de la fissure présente, application du Belzona 1311 Ceramic R-Metal pour redonner profil de glissement. Se référer au Belzona Know-How CEP-5.

FAITS BELZONA:

Élimine les coûts d'achat d'une pompe neuve. Application rapide permettant d'augmenter la durée de vie de la pompe.

PHOTOGRAPHIES:

1. Aperçu général de la pompe avant préparation de surface.
2. Application du Belzona 1311 Ceramic R-Metal.
3. Résultat final.

1.



2.



3.

